

7. Dokumentacja Fotograficzna



FOT.1 Elewacja wejściowa Kapliczki. Zniszczone pokrycie dachowe
Widoczne zawilgocenia w strefie przyziemia. Odspojenia tynku

FOT.2 Tablica fundatora nad wejściem. Pęknięcie wzdłużne do zszycia.
Tablica do naprawy/konserwacji





FOT.3 Elewacja boczna Kapliczki. Zniszczone pokrycie dachowe, wypaczona podbitka okapu. Widoczne spękania, mocne zawilgocenia w strefie przyziemia. Odspojenia tynku.

FOT.4 Surowe wnętrze Kapliczki. Wypaczona/wygięta, drewniana podbitka sufitowa do przełożenia. Widoczne zawilgocenia w strefie przypodłogowej.

